

BMW Group - AIR: 2023-03-07 / 13:02

Дилер: 26551/01

Модель: 530D XDR A

Идентификационный номер транспортного средства: WBAJN510X0B263244

Внутризаводское обозначение серии: G31

Код модели: JN61

Ключ кодов моделей: JN61

### Транспортное средство

## BMW 530D XDR A, 195кВт

WBAJN510X0B263244



Внутризаводское обозначение серии	G31
Цвет	mediterran-blau metallic
Уровень интеграции, текущий	S15A-18-07-547
Начало гарантии	13 декабря 2018 г.



Имеются технические акции.

### ▼ Технические акции

Статус	Номер акции	Описание	Резервирование
Открыто	10013850300	Программирование блоков управления (DDE) Локальный номер акции: SK	

### ▼ Куланц на основании VIN

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Vx7 Локальный номер акции: -
Открыто	1SACC023714	Датчик давления наддува P22 Локальный номер акции: -

### ▼ Специальная информация

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1INFO511056	Customer Information EGR-Cooler Локальный номер акции: -
Открыто	1INFO711056	Bx7 Nx7 - Kühlmittelstand bei jedem Werkstattaufenthalt prüfen Локальный номер акции: -

## Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии

**!** Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

## Диагностика в режиме реального времени

**i** Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений.



## Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

## Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

## Навигационная карта

**Указание:** Инсталлированную карту не удастся с точностью идентифицировать. Предположительно, в транспортном средстве имеется одна из следующих карт.

Инсталлированная ка...

Ключ деблокировки (...)

Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта

Самая новая платная навигационная карта

Road Map EUROPE EVO 2018-3 (уровень: 31.05.2022)

Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31.12.2021 (SWID: 0120005F).

**Road Map EUROPE EVO 2022-1**

**Road Map EUROPE EVO 2022-2**

Road Map EUROPE EVO 2018-3 (уровень: 31.05.2022)	-	-	-
--	---	---	---

---

## Данные транспортного средства

---

<b>Тип транспортного средства</b>	Легковой автомобиль
<b>Марка</b>	BMW
<b>Модель</b>	530D XDR A
<b>Кузов</b>	TOUR
<b>VIN (7-значный)</b>	B263244
<b>VIN (17-значный)</b>	WBAJN510X0B263244
<b>Внутризаводское обозначение серии</b>	G31
<b>Рулевое управление</b>	LL
<b>Двигатель</b>	B570
<b>Номер двигателя</b>	72365477
<b>Доочистка отработавших газов</b>	EURO6, WLTP, AD, PI/CI, M, N1 I
<b>Коробка передач</b>	AUT
<b>Номер коробки передач</b>	0384022W55
<b>Головное устройство серийный номер</b>	HB2238J7858736
<b>Привод</b>	ALLR
<b>Уровень интеграции, заводской</b>	S15A-18-07-547
<b>Дата изготовления</b>	17.10.2018
<b>Завод-изготовитель</b>	Dingolfing
<b>Дата поставки</b>	22.10.2018
<b>Поставляющий дилер</b>	Autohaus Hofmann GmbH, Ingolstadt, DE
<b>Транспортное средство в экспортном исполнении</b>	EUR
<b>Код лака</b>	C10
<b>Код обивки</b>	CNAT

<b>Код модели</b>	JN61
<b>Базовый тип</b>	JN51
<b>Ключ кодов моделей</b>	JN61

---

## Дополнительное оборудование

---

### Дополнительное оборудование с завода:

01CA Выбор а/м, имеющих отношение к COP  
 01CB Объем CO2  
 0230 дополнительный объем для EU  
 023W Диск LM BMW V-образные спицы 684  
 0255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа  
 02PA Фиксатор колесного болта  
 02ТВ Спортивная АКПП  
 02VB Индикация давления в шинах  
 0302 Система сигнализации  
 0320 Отсутствует обозначение модели  
 03AA Полозья багажника на крыше черн.  
 03AC Тягово-сцепное устройство  
 03MB Инд.отд.Exterieur Line, сатиниров.алюм.  
 0418 Комплект для багажного отделения  
 0423 Ножные коврики Velours  
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка  
 0481 Спортивное сиденье  
 0488 Поясничная опора водителя и перед.пасс.  
 0494 Система обогр.сиден.водителя/ перед.пасс.  
 04K9 Декор.планки салона алюминий fine cut  
 04T8 Наружное зеркало с автомат.затемнением  
 04UR Сопровождающее освещение салона  
 0534 Автоматическая система кондиционирования  
 0548 Спидометр  
 0575 Дополнительные гнезда разъемов 12 В  
 05A1 LED Fog lights  
 05AL Active Protection  
 05AT Driving Assistant Plus  
 05DN Система парковки Plus  
 0609 Система навигации Professional  
 0650 Дисковод CD  
 06AC Интеллектуальный экстренный вызов  
 06AE Teleservices  
 06AK Connected Drive Services  
 06AM Real-Time Traffic Information  
 06AN Concierge Services  
 06AP Remote Services  
 06NW Телефония с беспроводной зарядкой



### Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

06WD WLAN Hotspot  
 07AC Sport Line  
 07XP Пакет навигации Connected Drive  
 0801 Экспортное исполнение для Германии  
 0851 Языковая версия немецкий  
 0879 Бортовая документация, немецкий  
 08KA Интервал замены масла 24 мес./30 000 км  
 08R9 Хладагент R1234yf  
 08SM Идентификационный номер виден снаружи  
 08TF Активная защита пешеходов  
 09BD BUSINESS PACKAGE  
 A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

## Версия программного обеспечения ЭБУ

## Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор			
— 15.07.2022	Ключ	173866 км	00104 Ingolstädter Autohaus GmbH, Ingolstadt	Ключ 0			
 19000 02/2024	 19000 573	 19000 573	 19000 573	  11/2023	 483		 19000 02/2024
							
— 30.05.2022	Ключ	173864 км	00104 Ingolstädter Autohaus GmbH, Ingolstadt	Ключ 1			
 19000 02/2024	 19000 601	 19000 601	 19000 601	  11/2023	 511		 19000 02/2024
							



— 23.02.2022 Ключ 161495 км 02766 AH Ключ 0  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg

350  
05/2023

350  
428

11/2023

608

34000  
05/2025

— 23.02.2022 Сервисное обслуживание 161495 км 02766 AH Автоматическое  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg

350

0

✓

350

✓

0

0

0

0

34000

— 23.02.2022 Гарантия 161495 км 02766 AH Задание:  
Rhein Engine oil  
Würzburg service  
Zw.-NI. Задание:  
der AH Service -  
Heermann standard  
u. Rhein scope  
GmbH, Задание:  
Würzburg Washer fluid  
service  
Задание:  
Service -

front wiper  
blade  
Задание:  
Service - rear  
wiper blade  
Задание:  
Service -  
micro  
filter/activated  
carbon filter

— Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

Engine oil service  
Результат | 87 00 02 00 00

К-т сменного элемента масляного фильтра  
Деталь | 11 42 7 826 799

1

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Washer fluid service

**Описание:** Washer fluid service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Washer fluid service  
Результат | 87 00 09 00 00

— Задание: Service - front wiper blade

**Описание:** Service - front wiper blade

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена обеих щеток стеклоочистителя 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 61 541

Service - front wiper blade  
Результат | 87 61 61 00 00

Комплект щеток стеклоочистителя 1  
Деталь | 61 61 2 447 932

— Задание: Service - rear wiper blade

**Описание:** Service - rear wiper blade

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена щетки очистителя заднего стекла 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 62 520

Service - rear wiper blade  
Результат | 87 61 62 00 00

Щетка стеклоочистителя 1  
Деталь | 61 62 7 403 858

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616

Service - micro filter/activated carbon filter  
Результат | 87 64 01 00 00

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1  
Деталь | 64115A1BDB6

— 23.02.2022 Гарантия 161495 км 02766 AH Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg Задание: D-pillar trim panel (inner) Poorly adapted/fitted

— Задание: D-pillar trim panel (inner) Poorly adapted/fitted



**Описание:** D-pillar trim panel (inner) Poorly adapted/fitted

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка / замена облицовки левой стойки D

0 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 51 43 820

D-pillar trim panel (inner) Poorly adapted/fitted




Результат | 51 43 07 41 00

Поводок Л

1

Деталь | 51 43 7 462 795

—	15.12.2021	Ключ	154264 км	02766 AH	Ключ O Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg
---	------------	------	-----------	----------	---



—	15.12.2021	Гарантия	154264 км	02766 AH	Задание: Service - legally required vehicle inspection/exhaust emission inspection Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg
---	------------	----------	-----------	----------	--

— Задание: Service - legally required vehicle inspection/exhaust emission inspection


**Описание:** Service - legally required vehicle inspection/exhaust emission inspection

**Оценивается как повторный визит:** Нет


**Дословное заявление клиента:**

Service - legally required vehicle inspection/exhaust emission inspection  
Результат | 87 99 01 00 00

—	13.12.2021	Ключ	154065 км	02766 AH	Remote KeyRead
				Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	




—	05.11.2021	Ключ	128904 км	02766 AH	Ключ 0
				Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	



—	05.11.2021	Сервисное	128904 км	02766 AH	Автоматическое
---	------------	-----------	-----------	----------	----------------

обслуживание

Rhein  
Würzburg  
Zw.-Nl.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg



—	05.11.2021	Гарантия	128910 км	02766 AH	Задание: Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Service - standard scope Задание: Service - brake fluid Задание: Service - rear brakes
---	------------	----------	-----------	----------	---	--

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Service - brake fluid

**Описание:** Service - brake fluid

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Тормозная жидкость" 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 618

Service - brake fluid  
Результат | 87 34 00 00 00

— Задание: Service - rear brakes

Описание: Service - rear brakes

**Описание:** Service - rear brakes

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка/замена тормозных дисков задних колес  
Ед. раб. вр. | 34 21 931 2 ед. раб вр.

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. | 00 00 614 8 ед. раб вр.

Service - rear brakes  
Результат | 87 34 21 01 00


Датчик износа тормозных накладок Зд  
Деталь | 34 21 6 890 792 1

Торм.диск облегч.констр. вентилируемый  
Деталь | 34 21 6 860 925 2

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь | 34 21 6 867 175 1


Болт с внутренним шестигранником  
Деталь | 34 21 1 161 806 2

— 12.05.2021 Ключ 128872 км 02766 AH Ключ 0  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg



— 12.05.2021 Сервисное обслуживание 128872 км 02766 AH Автоматическое  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann

u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg



—	12.05.2021	Гарантия	128878 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Door stop, front Unpleasant noises Задание: Roof lining material/moulded roof lining Poorly adapted/fitted
---	------------	----------	-----------	---	---

— Задание: Door stop, front Unpleasant noises

**Описание:** Door stop, front Unpleasant noises

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка/замена ограничителя левой или правой передней двери 15 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 21 780

Door stop, front Unpleasant noises  
Результат | 51 21 07 39 00

Ограничитель двери Пд 1  
Деталь | 51 21 7 341 030

Молдинг шахты наруж.передн.дверь пр. 1  
Деталь | 51 33 7 390 116

— Задание: Roof lining material/moulded roof lining Poorly adapted/fitted

**Описание:** Roof lining material/moulded roof lining Poorly adapted/fitted

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Опускание обшивки потолка 25 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 44 915

Roof lining material/moulded roof lining Poorly  
adapted/fitted  
Результат | 51 44 00 41 00

—	12.05.2021	Гарантия	128878 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Engine oil service Задание: Service - vehicle check Задание: Service - standard scope Задание: Washer fluid service Задание: Service - air cleaner Задание: Service - fuel filter Задание: Service - front wiper blade Задание: Service - rear wiper blade Задание: Service - micro filter/activated carbon filter
---	------------	----------	-----------	---	---

— Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр.   00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

Engine oil service Результат   87 00 02 00 00	
--	--

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь   11 42 8 583 898	1
---	---

Гнездо кнопки Деталь   66 12 6 912 985	1
---	---

— Задание: Service - vehicle check

**Описание:** Service - vehicle check

**Оценивается как повторный визит:** Нет

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Диагностика автомобиля" 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 624

---

Service - vehicle check  
Результат | 87 00 05 00 00

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

---

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Washer fluid service

**Описание:** Washer fluid service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Washer fluid service  
Результат | 87 00 09 00 00

— Задание: Service - air cleaner

**Описание:** Service - air cleaner

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО сменного элемента воздушного фильтра 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 602

---

Service - air cleaner  
Результат | 87 13 01 00 00

Сменный элемент фильтра 1  
Деталь | 13 71 8 577 170

— Задание: Service - fuel filter

**Описание:** Service - fuel filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Обслуживание топливного фильтра 5 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 604

Service - fuel filter  
Результат | 87 13 02 00 00

Сменный элемент топливного фильтра 1  
Деталь | 13 32 8 591 019

Распорная гайка 2  
Деталь | 07 14 7 306 224

— Задание: Service - front wiper blade

**Описание:** Service - front wiper blade

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена обеих щеток стеклоочистителя 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 61 541

Service - front wiper blade  
Результат | 87 61 61 00 00

Комплект щеток стеклоочистителя 1  
Деталь | 61 61 2 447 932

— Задание: Service - rear wiper blade

**Описание:** Service - rear wiper blade

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена щетки очистителя заднего стекла 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 62 520

Service - rear wiper blade  
Результат | 87 61 62 00 00

Щетка стеклоочистителя 1  
Деталь | 61 62 7 403 858

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616


Service - micro filter/activated carbon filter




К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем  
 Деталь | 64115A1BDB6

1

—	18.02.2021	Ключ	117400 км	02766 AH	Ключ 0 Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg
---	------------	------	-----------	----------	---



—	18.02.2021	Сервисное обслуживание	117400 км	02766 AH	Вручную Rhein Würzburg Zw.-NI. der, Würzburg
---	------------	------------------------	-----------	----------	---



—	18.02.2021	Ремонт	117400 км	02766 AH	Задание Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH,
---	------------	--------	-----------	----------	--

## — Задание

**Описание:****Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Дополнительная операция: доливка AdBlue Ед. раб. вр.   00 00 667	2 ед. раб вр.
---	---------------

Diesel exhaust fluid AdBlue Деталь   83 19 2 289 602	110
---	-----

—	18.02.2021	Ремонт	117400 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание Задание
---	------------	--------	-----------	---	--------------------

## — Задание

**Описание:****Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр.   00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

## — Задание

**Описание:****Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО "Передние тормозные механизмы" Ед. раб. вр.   00 00 612	7 ед. раб вр.
---	---------------

Снятие и установка/замена тормозных дисков передних колес Ед. раб. вр.   34 11 613	1 ед. раб вр.
--	---------------

Болт Torx с шайбой Деталь   34 10 6 864 424	4
--	---

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь   34 11 6 883 469	1
--	---

Ремонтный комплект разжимной пружины Деталь   34 11 6 883 731	2
Торм.диск облегч.констр. вентилируемый Деталь   34 11 8 831 822	2
Болт с внутренним шестигранником Деталь   34 21 1 161 806	2
Датчик износа тормозных накладок Пд Деталь   34 35 6 890 788	1

—	18.02.2021	Ремонт	117400 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание
---	------------	--------	-----------	---	---------

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

UVV Prüfung laut § 57 Abs. 1 BGV D29  
Ед. раб. вр. | -

2 ед. раб вр.

—	18.02.2021	Гарантия	117400 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Service - standard scope Задание: Service - front brakes
---	------------	----------	-----------	---	---

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

Service - standard scope

— Задание: Service - front brakes

**Описание:** Service - front brakes

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Передние тормозные механизмы" 7 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 612

Снятие и установка/замена тормозных дисков 1 ед. раб вр.  
передних колес  
Ед. раб. вр. | 34 11 613

Service - front brakes  
Результат | 87 34 11 01 00

Болт с внутренним шестигранником 2  
Деталь | 34 21 1 161 806

Датчик износа тормозных накладок Пд 1  
Деталь | 34 35 6 890 788

Болт Torx с шайбой 4  
Деталь | 34 10 6 864 424

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1  
Деталь | 34 11 6 883 469

Ремонтный комплект разжимной пружины 2  
Деталь | 34 11 6 883 731

Торм.диск облегч.констр. вентилируемый 2  
Деталь | 34 11 8 831 822

—	18.02.2021	Гарантия	117400 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Door trim panel, front (incl. module carrier, front door) Unpleasant noises Задание: Battery in telematics control unit Permanent failure
---	------------	----------	-----------	---	--

— Задание: Door trim panel, front (incl. module carrier, front door) Unpleasant noises

**Описание:** Door trim panel, front (incl. module carrier, front door) Unpleasant noises

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери Ед. раб. вр.   51 41 503	5 ед. раб вр.
--	---------------

---

Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	5 ед. раб вр.
---	---------------

---

Door trim panel, front (incl. module carrier, front door)  
Unpleasant noises  
Результат | 51 41 00 39 00

— Задание: Battery in telematics control unit Permanent failure

**Описание:** Battery in telematics control unit Permanent failure

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 556	3 ед. раб вр.
--	---------------

---

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля Ед. раб. вр.   61 00 006	1 ед. раб вр.
---	---------------

---

Аварийный акк. Замена телематич. блока упр-я под обшивкой потолка Ед. раб. вр.   84 10 520	30 ед. раб вр.
--	----------------

---

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр.   61 21 528	1 ед. раб вр.
---	---------------

---


Battery in telematics control unit Permanent failure  
Результат | 84 10 07 12 00

---


Аккумулятор Деталь   84 10 2 447 710	1
---	---

— 08.09.2020 Ключ 96832 км 02766 АН Ключ 0  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-Nl.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg





—	08.09.2020	Сервисное обслуживание	96832 км	02766 AH	Автоматическое Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg
---	------------	------------------------	----------	----------	---



—	08.09.2020	Ремонт	96834 км	02766 AH	Задание Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg
---	------------	--------	----------	----------	--

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "М..."

ГО "микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1  
Деталь | 64115A1BDB6

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь | 11 42 8 583 898

Shell Helix Ultra ECT SAE 0W-30 BMW Longlife 04 Локально 6.5  
Деталь | FT9030

— 08.09.2020 Гарантия 96834 км 02766 AH Задание:  
Rhein Engine oil  
Würzburg service  
Zw.-Nl. Задание:  
der AH Service -  
Heermann standard  
u. Rhein scope  
GmbH, Задание:  
Würzburg Service -  
micro  
filter/activated  
carbon filter

— Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

Engine oil service  
Результат | 87 00 02 00 00

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь | 11 42 8 583 898

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр"  
Ед. раб. вр. | 00 00 616


2 ед. раб вр.

Service - micro filter/activated carbon filter  
Результат | 87 64 01 00 00

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем  
Деталь | 64115A1BDB6

1


— 19.06.2020 Ключ 83917 км 02766 AH Ключ 1  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg



— 19.06.2020 Сервисное обслуживание 83917 км 02766 AH Автоматическое  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein



GmbH ,  
Würzburg



— 19.06.2020 Ремонт 83917 км 02766 AH Задание  
Rhein Задание  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH ,  
Würzburg

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. | 00 00 614

8 ед. раб вр.

Датчик износа тормозных накладок Зд  
Деталь | 34 21 6 890 792

1

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь | 34 21 6 867 175

1

— 19.06.2020 Гарантия 83917 км 02766 AH Задание:  
Rhein Service -  
Würzburg standard  
Zw.-NI. scope  
der AH Задание:  
Heermann Service -  
u. Rhein rear brakes  
GmbH ,

## — Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 105	

Service - standard scope	
Результат   87 00 06 00 00	

## — Задание: Service - rear brakes

**Описание:** Service - rear brakes**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

ТО "Задние тормозные механизмы"	8 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 614	

Service - rear brakes	
Результат   87 34 21 01 00	

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых	1
Деталь   34 21 6 867 175	

Датчик износа тормозных накладок Зд	1
Деталь   34 21 6 890 792	

—	19.06.2020	Гарантия	83917 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Ashtray, centre console Poorly adapted/fitted
---	------------	----------	----------	---	---

## — Задание: Ashtray, centre console Poorly adapted/fitted

**Описание:** Ashtray, centre console Poorly adapted/fitted**Оценивается как повторный визит:** Нет**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка центральной консоли в сборе	14 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   51 16 665	

Выполнение проверки автомобиля  
Ед. раб. вр. | 00 00 556


3 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка  
аккумуляторной батареи бортовой сети  
Ед. раб. вр. | 61 21 528

1 ед. раб вр.

Ashtray, centre console Poorly adapted/fitted  
Результат | 51 16 05 41 00

—	23.12.2019	Сервисное обслуживание	62978 км	02766 AH	Автоматическое Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg
---	------------	------------------------	----------	----------	---



—	23.12.2019	Ремонт	62979 км	02766 AH	Задание Rhein Würzburg Zw.-Nl. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg
---	------------	--------	----------	----------	--

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice

3 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 00 00 610

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь | 11 42 8 583 898

Shell Helix Ultra ECT SAE 0W-30 BMW Longlife 04 Локально 6.5  
Деталь | FT9030

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1  
Деталь | 64 11 6 996 208

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО сменного элемента воздушного фильтра 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 602

Сменный элемент фильтра 1  
Деталь | 13 71 8 691 835

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Обслуживание топливного фильтра 5 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 604

Сменный элемент топливного фильтра 1  
Деталь | 13 32 8 591 019

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Диагностика автомобиля" 6 ед. раб вр.

—	23.12.2019	Гарантия	62978 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Side trim panel in luggage compartment (textile surface) Unpleasant noises
---	------------	----------	----------	---	---

— Задание: Side trim panel in luggage compartment (textile surface) Unpleasant noises

**Описание:** Side trim panel in luggage compartment (textile surface) Unpleasant noises

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 006	4 ед. раб вр.
--	---------------

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр.   61 21 528	1 ед. раб вр.
--	---------------

Снятие и установка/замена облицовки обоих поясов кузова Ед. раб. вр.   51 47 984	11 ед. раб вр.
---	----------------

Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	2 ед. раб вр.
---	---------------

Side trim panel in luggage compartment (textile surface) Unpleasant noises  
Результат | 51 47 01 39 00

—	23.12.2019	Гарантия	62979 км	02766 AH Rhein Würzburg Zw.-NI. der AH Heermann u. Rhein GmbH, Würzburg	Задание: Engine oil service Задание: Service - vehicle check Задание: Service - standard scope Задание: Service - air cleaner Задание: Service - fuel filter
---	------------	----------	----------	---	--

Задание:  
Service -  
micro  
filter/activated  
carbon filter

— Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО по регламенту Oelservice 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

---

Engine oil service  
Результат | 87 00 02 00 00

---

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь | 11 42 8 583 898

— Задание: Service - vehicle check

**Описание:** Service - vehicle check

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Диагностика автомобиля" 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 624

---

Service - vehicle check  
Результат | 87 00 05 00 00

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

---

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Service - air cleaner

**Описание:** Service - air cleaner

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО сменного элемента воздушного фильтра  
Ед. раб. вр. | 00 00 602

2 ед. раб вр.

Service - air cleaner  
Результат | 87 13 01 00 00

Сменный элемент фильтра  
Деталь | 13 71 8 691 835

1

— Задание: Service - fuel filter

**Описание:** Service - fuel filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Обслуживание топливного фильтра  
Ед. раб. вр. | 00 00 604

5 ед. раб вр.

Service - fuel filter  
Результат | 87 13 02 00 00

Сменный элемент топливного фильтра  
Деталь | 13 32 8 591 019

1

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр"  
Ед. раб. вр. | 00 00 616

2 ед. раб вр.

Service - micro filter/activated carbon filter  
Результат | 87 64 01 00 00

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем  
Деталь | 64 11 6 996 208









1

— 06.09.2019 Ключ

41914 км

38793

Ключ 0



—	06.09.2019	Гарантия	41924 км	38793	Задание: Vibration motor / vibration exciter in steering wheel Occasional malfunction
---	------------	----------	----------	-------	---

— Задание: Vibration motor / vibration exciter in steering wheel Occasional malfunction

**Описание:** Vibration motor / vibration exciter in steering wheel Occasional malfunction

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка/замена вибропривода системы слежения за разметкой Ед. раб. вр.   61 31 730	5 ед. раб вр.
--	---------------

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр.   00 00 006	4 ед. раб вр.
--	---------------

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр.   61 21 528	1 ед. раб вр.
--	---------------

Vibration motor / vibration exciter in steering wheel Occasional malfunction Результат   61 37 14 14 00	
---	--

Соединительный провод рулевого колеса Деталь   32 30 6 884 010	1
---	---

Электронный блок в рулевом колесе Деталь   32 30 6 884 428	1
---	---

Генератор колебаний Деталь   32 30 6 877 810	1
---	---

—	23.08.2019	Гарантия	40960 км	38793	Задание: Vibration motor / vibration exciter in steering wheel Occasional malfunction
---	------------	----------	----------	-------	---

— Задание: Vibration motor / vibration exciter in steering wheel Occasional malfunction

**Описание:** Vibration motor / vibration exciter in steering wheel Occasional malfunction

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**



Выполнение проверки автомобиля 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 006

Поиск неисправности в электрических/ электронных системах 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 00 009

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 21 528

Снятие и установка коммутационного центра в рулевой колонке 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 31 508

Снятие и установка блока управл. Body Domain Controller (BDC) 7 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 35 778

Снятие и установка/замена вибропривода системы слежения за разметкой 5 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 61 31 730

Vibration motor / vibration exciter in steering wheel  
Occasional malfunction  
Результат | 61 37 14 14 00

— 22.08.2019 Ключ 40953 км 38793 Ключ 0



— 22.08.2019 Ремонт 40960 км 38793 Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Kundenbeanstandung,Originalton des Kunden: 0 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 020

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:


— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 04.07.2019 Ключ 31135 км 02766 AH Ключ 1  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg



— 04.07.2019 Сервисное обслуживание 31135 км 02766 AH Автоматическое  
Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg



— 04.07.2019 Гарантия 31135 км 02766 AH Задание:

Rhein  
Würzburg  
Zw.-Nl.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg

Service -  
standard  
scope  
Задание:  
Engine oil  
service  
Задание:  
Service -  
micro  
filter/activated  
carbon filter

— Задание: Service - standard scope

**Описание:** Service - standard scope

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

---

Service - standard scope  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: Engine oil service

**Описание:** Engine oil service

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО по регламенту Oelservice 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

---

Engine oil service  
Результат | 87 00 02 00 00

---

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь | 11 42 8 583 898

— Задание: Service - micro filter/activated carbon filter

**Описание:** Service - micro filter/activated carbon filter

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616


---

Service - micro filter/activated carbon filter  
Результат | 87 64 01 00 00


---

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1


— 02.05.2019 Ключ 21264 км 26636 Ключ 0




— 14.12.2018 Ключ 734 км 26636 Ключ 0



— 05.12.2018 Сервисное обслуживание 1 км 00104 Вручную  
 Ingolstädter Autohaus GmbH, Ingolstadt



— 04.12.2018 Ключ 1 км 00104 Ключ 1  
 Ingolstädter Autohaus GmbH, Ingolstadt



—	04.12.2018	Ремонт	1 км	00104 Ingolstädter Autohaus GmbH, Ingolstadt	Задание
---	------------	--------	------	--	---------

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Vorder- und Hinterräder ab- und anbauen inkl. Reinigung der Radnaben Ед. раб. вр.   36 10 359	6 ед. раб вр.
---	---------------

---

Колесо зимн.в сборе с л/с диском RDC Деталь   36 11 2 464 906	4
--	---

—	04.12.2018	Ремонт	1 км	00104 Ingolstädter Autohaus GmbH, Ingolstadt	Задание
---	------------	--------	------	--	---------

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Бесплатный осмотр при передаче Ед. раб. вр.   00 00 009	15 ед. раб вр.
--	----------------

---

Scheibenklar mit Frostschutz 1000ml Деталь   FT83 12 2 409 0	Локально	2
---	----------	---

—	06.01.1970	Ключ	62978 км	02766 АН	Ключ 0
---	------------	------	----------	----------	--------

Rhein  
Würzburg  
Zw.-NI.  
der AH  
Heermann  
u. Rhein  
GmbH,  
Würzburg

